X

(tinkamą langelį pažymėti X)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Lietpak, UAB	125261991

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
852491000		lietpak@lietpak.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Lietpak, UAB					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+37068649168		info@avcon.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2022 metai

II. POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Paviršiaus vandens kokybės monitoringo duomenys

Eil. Nr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pastabos
1	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	2,29	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
2	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	1,94	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
3	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	2,4	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
4	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	2,74	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
5	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	3,15	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
6	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	4,03	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
7	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	1,85	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
8	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	1,09	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
9	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	3,64	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
10	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	2,92	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
11	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	5,42	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
12	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	3,17	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
13	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	2,5	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
14	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	2,03	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
15	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	2,62	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
16	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	3,3	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
17	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	1,31	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
18	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	4,81	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
19	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	1,83	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
20	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	1,07	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
21	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	4,84	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
22	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	2,79	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
23	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	6,32	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
24	1410055	BDS7, mgO_2/l	3.3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	5,74	LAND 47-2: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
25	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	3,39	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
26	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	4,18	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
27	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	1,99	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
28	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	1,02	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
29	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	1,46	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
30	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	4,73	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
31	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	1,03	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
32	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	3,15	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
33	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	2,83	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
34	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	1,95	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
35	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	2,85	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
36	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	2,8	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

37	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	5,85	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
38	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	3,79	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
39	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	2,07	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
40	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	18/08/2022, 09:30	0,95	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
41	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	2,69	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
42	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	4,85	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
43	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	1,35	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
44	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	2,12	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
45	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	1,23	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
46	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	1,94	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
47	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	3,46	Skaičiavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
48	1410055	Bendrasis azotas , mg/l	3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	2,39	LAND 84: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
49	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	0,05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
50	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
51	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	0,15	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
52	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	0,19	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
53	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	0,18	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
54	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
55	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	0,08	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
56	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	0,09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
57	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	0,08	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
58	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	0,07	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
59	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	0,05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
60	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	0,16	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
61	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	0,07	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
62	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
63	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,13	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
64	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	0,25	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
65	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	0,15	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
66	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
67	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	0,11	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
68	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:25	0,09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
69	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	0,07	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
70	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:25	0,08	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
71	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
72	1410055	Bendrasis fosforas , mg/l	0,14	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	0,09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
73	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	13,34	LAND 63: 2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/05/2022, 09:55	13,48	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
75	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	8,46	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
76	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	15,44	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
77	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	16,39	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
78	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	13,47	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
79	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	23,75	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
80	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	18,47	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
81	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	14,53	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
82	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:55	23,75	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
83	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	18,32	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
84	1410055	Chloridai , mg/l	300	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	15,09	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
85	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	13,34	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
86	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	13,13	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
87	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	10,41	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
88	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	15,44	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
89	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	14,72	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
90	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	13,47	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
91	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	23,09	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
92	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	19,13	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
93	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	14,18	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
94	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	24,08	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
95	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	15,95	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
96	1410055	Chloridai , mg/l	300	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	14,39	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
97	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	0,07	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
98	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
99	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	0,15	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
100	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	0,14	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
101	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	0,14	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
102	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	0,09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
103	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	0,05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
104	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	0,07	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
105	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	0,05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
106	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	0,06	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
107	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	0,02	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
108	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	0,12	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
109	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	0,08	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
110	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	0,05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

111	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,13	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
112	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:20	0,12	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
113	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:25	0,11	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
114	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	0,02	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
115	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	0,05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
116	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	0,07	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
117	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	0,04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
118	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	0,06	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
119	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	0,01	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
120	1410055	Fosfatinis fosforas (PO_4-P), mg/l	0,09	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	0,08	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
121	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	3,37	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
122	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	2,9	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
123	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	0,76	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
124	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	1	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
125	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:50	1,45	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
126	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	3,37	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
127	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	1,03	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
128	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/03/2022, 10:55	1,93	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
129	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	1,26	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
130	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	1,94	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
131	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	2,33	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
132	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	1,24	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
133	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	3,31	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
134	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	2,53	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
135	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,74	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
136	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	0,93	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
137	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	1,43	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
138	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	3,14	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
139	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	1,34	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
140	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	2,12	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
141	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	1,19	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
142	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	1,93	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
143	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	2,23	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
144	1410055	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	2,3	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	1,29	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
145	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
146	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l		6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami
147	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodiklial tenkinami

Eil. Nr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/05/2022, 09:15	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
149	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
150	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
151	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
152	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
153	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	0,04	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
154	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
155	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
156	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6056728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
157	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	0,13	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
158	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
159	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
160	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
161	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 08:45	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
162	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
163	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
164	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
165	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	0,04	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
166	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
167	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
168	1410055	Nitritinis azotas (NO_2-N), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:35	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
169	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	8,19	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
170	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	8,2	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
171	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	7,98	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
172	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	8,07	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
173	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	8,04	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
174	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	8,03	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
175	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	7,94	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
176	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	8,01	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
177	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	8,04	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
178	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	7,98	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
179	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	7,98	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
180	1410055	pH , -	6-9	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	8,33	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
181	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	8,1	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
182	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	8,18	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
183	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	7,96	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
184	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	8,07	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

Nr. Nr	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	8,01	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
186	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	7,98	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
187	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	7,91	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
188	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	7,98	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
189	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	7,98	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
190	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	7,91	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
191	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	7,91	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
192	1410055	pH , -	6-9	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/02/2022, 09:55	8,17	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
193	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
194	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
195	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
196	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
197	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
198	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
199	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
200	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
201	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
202	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
203	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
204	1410055	Riebalai , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
205	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
206	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
207	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
208	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
209	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
210	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
211	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

212	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2021, 11:15	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
213	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
214	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
215	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
216	1410055	Riebalai , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
217	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:54	17,54	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
218	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	6,88	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
219	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	29,07	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
220	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	15,99	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
221	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	21,17	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
222	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	15,28	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
223	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	23,97	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
224	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	20,23	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
225	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	21,69	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
226	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	19,16	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
227	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	10,66	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
228	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	17,92	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
229	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	10,97	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
230	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	21,67	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
231	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	32,72	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
232	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	17,09	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
233	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	14,04	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
234	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	21,79	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
235	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:26	39,28	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

Eil. Nr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
236	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	22,13	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
237	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	24,85	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
238	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	21,22	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
239	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	8,65	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
240	1410055	Sulfatai , mg/l	100	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	20,8	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
241	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	4	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
242	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	2,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
243	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	4,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
244	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	9	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
245	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	<1,8	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
246	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	8	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
247	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	2	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
248	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	<1,8	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
249	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	6,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
250	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	2,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
251	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
252	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	25/05/2022, 10:15	16	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
253	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	4,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
254	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	4	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
255	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	15	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
256	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	9	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
257	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	<1,8	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
258	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	7,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
259	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	2	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
260	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	2,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
261	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	6,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
262	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	3,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
263	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	2	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
264	1410055	Skendinčios medžiagos , mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	18,5	LAND 46: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
265	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	45,8	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
266	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	69,78	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
267	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	53,58	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
268	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	48,98	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
269	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	22,35	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
270	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/03/2022, 09:54	117,44	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
271	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	28,37	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
272	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	12,2	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
273	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	51,52	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
274	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	20,05	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
275	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	52,88	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
276	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	59,77	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
277	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	57,98	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
278	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	31,12	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
279	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:05	89,59	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
280	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	83,63	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
281	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	17,88	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
282	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/02/2022, 09:35	95,2	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
283	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	33,8	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
284	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	20,65	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
285	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	45,51	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
286	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	16,41	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
287	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	19,18	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
288	1410055	ChDScr, mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	52,3	LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
289	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	0,07	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
290	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	0,04	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
291	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:20	0,03	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
292	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:15	0,04	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
293	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:20	0,02	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
294	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	0,09	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
295	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	<0,008	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
296	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	<0,008	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
297	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	0,02	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
298	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	0,03	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
299	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	0,12	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
300	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	0,02	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
301	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	0,07	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
302	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	<0,026	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
303	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,03	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
304	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	0,03	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
305	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	0,03	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
306	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	0,11	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

Eil. Nr.	[illegible]	Rodiklis - [illegible]	[illegible]	Matavimų rezultatai					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
307	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	<0,008	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
308	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	<0,008	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
309	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	<0,008	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
310	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	0,03	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
311	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	0,14	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
312	1410055	Amonio azotas, mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	0,02	LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
313	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/02/2022, 09:54	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
314	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	0,3	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
315	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	0,28	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
316	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	0,1	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
317	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
318	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	0,13	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
319	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	0,14	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
320	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	0,12	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
321	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	0,84	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
322	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
323	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
324	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	0,16	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
325	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:25	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
326	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
327	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,07	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
328	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	0,11	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
329	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
330	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	0,19	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
331	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	0,15	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
332	1410055	Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	0,14	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

Eil. Nr.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
333	1410055	Naftą ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	0,26	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
334	1410055	Naftą ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
335	1410055	Naftą ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	0,06	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
336	1410055	Naftą ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso)), mg/l	0,2	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	25/05/2022, 09:55	0,09	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
337	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
338	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	0,07	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
339	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
340	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
341	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
342	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	0,07	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
343	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
344	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
345	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
346	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
347	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
348	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	25/05/2022, 10:15	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
349	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
350	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	0,15	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
351	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	0,06	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
352	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
353	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	0,06	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
354	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	0,26	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
355	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
356	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
357	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
358	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
359	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
360	1410055	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	25/05/2022, 09:55	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
361	1410055	Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	26,2	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
362	1410055	Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	13,41	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
363	1410055	Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	22,51	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
364	1410055	Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	21,86	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
365	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	15/08/2022, 09:30	7,94	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
366	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	18,47	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
367	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:00	6,34	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
368	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	6,24	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
369	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	15,38	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
370	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:39	8,11	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
371	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	9,93	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
372	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:15	21,25	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
373	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	20,68	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
374	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	13,47	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
375	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	23,59	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
376	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	24,63	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
377	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	7,86	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
378	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	18,36	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
379	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	6,67	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
380	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	5,8	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
381	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	15,06	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
382	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	8,79	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
383	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	10,38	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
384	1410055	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	6067107;568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	22,74	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai tenkinami
385	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:35	14,01	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
386	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 10:10	12,38	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
387	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:45	9,66	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
388	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/06/2022, 09:30	10,48	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
389	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:45	5,2	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
390	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:35	10,97	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
391	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:20	10,44	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
392	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 11:15	10,23	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
393	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 09:15	11,25	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
394	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:15	12,15	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
395	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:40	12,73	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
396	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,1	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 09:55	10,25	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
397	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/02/2022, 09:54	13,76	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
398	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/03/2022, 09:55	12,48	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
399	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	14/07/2022, 09:30	9,79	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
400	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:15	10,89	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
401	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	16/08/2022, 09:30	9,17	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
402	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/01/2022, 09:54	10,79	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
403	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	17/10/2022, 09:09	10,5	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
404	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	20/09/2022, 10:55	10,15	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
405	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/04/2022, 08:55	11,43	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
406	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/11/2022, 09:35	13,24	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
407	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	21/12/2022, 09:10	12,76	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami
408	1410055	Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,5	6066728;568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	26/05/2022, 10:16	10,34	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	Rodikliai netenkinami

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGĄ) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

A lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo duomenų atitikimas taikomiems normatyvams

Taršos šaltinis	Teršalai		Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
Nr.	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6
002	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 12 procentus (-ų) normatyvo	-
002	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 47 procentus (-ų) normatyvo	-
002	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 6 procentus (-ų) normatyvo	-
002	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 75 procentus (-ų) normatyvo	-
005	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 7 procentus (-ų) normatyvo	-
005	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 75 procentus (-ų) normatyvo	-
005	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 44 procentus (-ų) normatyvo	-
005	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 87 procentus (-ų) normatyvo	-
009	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 25 procentus (-ų) normatyvo	-
009	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 71 procentus (-ų) normatyvo	-
009	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 60 procentus (-ų) normatyvo	-
009	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 71 procentus (-ų) normatyvo	-
010	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 12 procentus (-ų) normatyvo	-
010	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 30 procentus (-ų) normatyvo	-
010	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 38 procentus (-ų) normatyvo	-
010	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 24 procentus (-ų) normatyvo	-
010	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 47 procentus (-ų) normatyvo	-
010	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 31 procentus (-ų) normatyvo	-
010	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 15 procentus (-ų) normatyvo	-
010	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
010	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 28 procentus (-ų) normatyvo	-
010	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 42 procentus (-ų) normatyvo	-
013	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 10 procentus (-ų) normatyvo	-
013	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 18 procentus (-ų) normatyvo	-
013	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 17 procentus (-ų) normatyvo	-
013	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 82 procentus (-ų) normatyvo	-
013	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 57 procentus (-ų) normatyvo	-
013	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 76 procentus (-ų) normatyvo	-
013	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 31 procentus (-ų) normatyvo	-
013	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 88 procentus (-ų) normatyvo	-
014	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 55 procentus (-ų) normatyvo	-
014	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 64 procentus (-ų) normatyvo	-
014	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 79 procentus (-ų) normatyvo	-
014	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 2 procentus (-ų) normatyvo	-
014	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 3 procentus (-ų) normatyvo	-
014	292	Benzilo alkoholis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 7 procentus (-ų) normatyvo	-
015	250	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 1 procentus (-ų) normatyvo	-
015	250	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 21 procentus (-ų) normatyvo	-
015	250	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 17 procentus (-ų) normatyvo	-
015	250	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 19 procentus (-ų) normatyvo	-
017	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
017	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 16 procentus (-ų) normatyvo	-
017	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 2 procentus (-ų) normatyvo	-
017	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
017	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 28 procentus (-ų) normatyvo	-

Taršos šaltinis	Teršalai		Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
Nr.	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6
017	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 49 procentus (-ų) normatyvo	-
017	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 34 procentus (-ų) normatyvo	-
017	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 7 procentus (-ų) normatyvo	-
018	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 0 procentus (-ų) normatyvo	-
018	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 16 procentus (-ų) normatyvo	-
018	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 6 procentus (-ų) normatyvo	-
019	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 4 procentus (-ų) normatyvo	-
019	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 7 procentus (-ų) normatyvo	-
019	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 94 procentus (-ų) normatyvo	-
019	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 93 procentus (-ų) normatyvo	-
019	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 17 procentus (-ų) normatyvo	-
023	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 50 procentus (-ų) normatyvo	-
023	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 58 procentus (-ų) normatyvo	-
023	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 17 procentus (-ų) normatyvo	-
023	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 33 procentus (-ų) normatyvo	-
025	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 52 procentus (-ų) normatyvo	-
025	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 92 procentus (-ų) normatyvo	-
025	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 36 procentus (-ų) normatyvo	-
025	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 80 procentus (-ų) normatyvo	-
025	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 24 procentus (-ų) normatyvo	-
026	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 53 procentus (-ų) normatyvo	-
026	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 59 procentus (-ų) normatyvo	-
026	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 76 procentus (-ų) normatyvo	-
026	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 89 procentus (-ų) normatyvo	-
030	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 12 procentus (-ų) normatyvo	-
030	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
030	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 50 procentus (-ų) normatyvo	-
030	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 17 procentus (-ų) normatyvo	-
042	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
042	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 50 procentus (-ų) normatyvo	-
049	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 15 procentus (-ų) normatyvo	-
049	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 35 procentus (-ų) normatyvo	-
049	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 37 procentus (-ų) normatyvo	-
049	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 43 procentus (-ų) normatyvo	-
049	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 30 procentus (-ų) normatyvo	-
049	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 44 procentus (-ų) normatyvo	-
049	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 33 procentus (-ų) normatyvo	-
050	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 28 procentus (-ų) normatyvo	-
050	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 38 procentus (-ų) normatyvo	-
050	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 49 procentus (-ų) normatyvo	-
050	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 29 procentus (-ų) normatyvo	-
050	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 41 procentus (-ų) normatyvo	-
050	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 49 procentus (-ų) normatyvo	-
050	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 29 procentus (-ų) normatyvo	-
050	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 33 procentus (-ų) normatyvo	-
051	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 18 procentus (-ų) normatyvo	-
051	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 30 procentus (ų) normatyvo	-

Taršos šaltinis	Teršalai		Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
Nr.	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6
051	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 41 procentus (-ų) normatyvo	-
051	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 29 procentus (-ų) normatyvo	-
051	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
051	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 20 procentus (-ų) normatyvo	-
051	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 27 procentus (-ų) normatyvo	-
051	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 32 procentus (-ų) normatyvo	-
052	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 32 procentus (-ų) normatyvo	-
052	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 29 procentus (-ų) normatyvo	-
052	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 19 procentus (-ų) normatyvo	-
052	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 15 procentus (-ų) normatyvo	-
052	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 19 procentus (-ų) normatyvo	-
052	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 31 procentus (-ų) normatyvo	-
054	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 42 procentus (-ų) normatyvo	-
054	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 46 procentus (-ų) normatyvo	-
054	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 47 procentus (-ų) normatyvo	-
054	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 73 procentus (-ų) normatyvo	-
054	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 54 procentus (-ų) normatyvo	-
054	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 23 procentus (-ų) normatyvo	-
054	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 36 procentus (-ų) normatyvo	-
055	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
055	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 41 procentus (-ų) normatyvo	-
055	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 53 procentus (-ų) normatyvo	-
055	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 66 procentus (-ų) normatyvo	-
055	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 32 procentus (-ų) normatyvo	-
055	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 53 procentus (-ų) normatyvo	-
055	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 71 procentus (-ų) normatyvo	-
055	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 23 procentus (-ų) normatyvo	-
056	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 0 procentus (-ų) normatyvo	-
056	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 1 procentus (-ų) normatyvo	-
056	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 5 procentus (-ų) normatyvo	-
057	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 1 procentus (-ų) normatyvo	-
057	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 2 procentus (-ų) normatyvo	-
057	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 3 procentus (-ų) normatyvo	-
058	5872	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 59 procentus (-ų) normatyvo	-
058	5872	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 71 procentus (-ų) normatyvo	-
058	5872	Azoto oksidai	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 89 procentus (-ų) normatyvo	-
060	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
060	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 18 procentus (-ų) normatyvo	-
060	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 35 procentus (-ų) normatyvo	-
060	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 71 procentus (-ų) normatyvo	-
060	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 12 procentus (-ų) normatyvo	-
060	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 24 procentus (-ų) normatyvo	-
060	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 28 procentus (-ų) normatyvo	-
060	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 47 procentus (-ų) normatyvo	-
061	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 40 procentus (-ų) normatyvo	-
061	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 5 procentus (-ų) normatyvo	-
061	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 11 procentus (-ų) normatyvo	-

Taršos šaltinis	Teršalai		Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
Nr.	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6
061	739	Etanolis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 19 procentus (-ų) normatyvo	-
061	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 38 procentus (-ų) normatyvo	-
061	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01 V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 58 procentus (ų) normatyvo	-
061	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 19 procentus (-ų) normatyvo	-
061	747	Etilacetatas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 65 procentus (-ų) normatyvo	-
075	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 18 procentus (-ų) normatyvo	-
075	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 27 procentus (-ų) normatyvo	-
075	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 4 procentus (-ų) normatyvo	-
075	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 23 procentus (-ų) normatyvo	-
076	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 7 procentus (-ų) normatyvo	-
076	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
076	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01 V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 11 procentus (-ų) normatyvo	-
076	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 19 procentus (-ų) normatyvo	-
077	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 16 procentus (-ų) normatyvo	-
077	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 22 procentus (-ų) normatyvo	-
077	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
077	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 32 procentus (-ų) normatyvo	-
078	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 6 procentus (-ų) normatyvo	-
078	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
078	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 9 procentus (-ų) normatyvo	-
078	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 13 procentus (-ų) normatyvo	-
079	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 22 procentus (-ų) normatyvo	-
079	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 23 procentus (-ų) normatyvo	-
079	74	Acto rūgštis	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 31 procentus (-ų) normatyvo	-
029	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 22 procentus (-ų) normatyvo	-
029	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 3 procentus (-ų) normatyvo	-
029	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 50 procentus (-ų) normatyvo	-
029	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 23 procentus (-ų) normatyvo	-
062	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 1 procentus (-ų) normatyvo	-
062	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 50 procentus (-ų) normatyvo	-
041	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 12 procentus (-ų) normatyvo	-
041	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
041	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 50 procentus (-ų) normatyvo	-
040	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 3 procentus (-ų) normatyvo	-
040	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 17 procentus (-ų) normatyvo	-
080	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 58 procentus (-ų) normatyvo	-
080	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
081	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 32 procentus (-ų) normatyvo	-
081	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
082	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
082	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
083	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 25 procentus (-ų) normatyvo	-
083	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
083	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
084	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 21 procentus (-ų) normatyvo	-
084	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
085	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 25 procentus (ų) normatyvo	-

Taršos šaltinis	Teršalai		Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
Nr.	kodas	pavadinimas			
1	2	3	4	5	6
085	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
086	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
086	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
087	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 21 procentus (-ų) normatyvo	-
087	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8 9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
087	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
088	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 21 procentus (-ų) normatyvo	-
088	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 22 procentus (-ų) normatyvo	-
088	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 26 procentus (-ų) normatyvo	-
088	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
089	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 22 procentus (-ų) normatyvo	-
089	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 8 procentus (-ų) normatyvo	-
090	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 16 procentus (-ų) normatyvo	-
090	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 9 procentus (-ų) normatyvo	-
091	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 14 procentus (-ų) normatyvo	-
091	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 20 procentus (-ų) normatyvo	-
091	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V 35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 9 procentus (-ų) normatyvo	-
092	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 16 procentus (-ų) normatyvo	-
092	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 9 procentus (-ų) normatyvo	-
092	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 13 procentus (-ų) normatyvo	-
093	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 16 procentus (-ų) normatyvo	-
093	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 9 procentus (-ų) normatyvo	-
093	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 13 procentus (-ų) normatyvo	-
094	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 12 procentus (-ų) normatyvo	-
094	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 22 procentus (-ų) normatyvo	-
094	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 57 procentus (-ų) normatyvo	-
094	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 98 procentus (-ų) normatyvo	-
095	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 18 procentus (-ų) normatyvo	-
095	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 57 procentus (-ų) normatyvo	-
095	1609	Ozonas	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	Normatyvas NEVIRŠYTAS - rezultatas sudaro - 88 procentus (-ų) normatyvo	-

II. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

8 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenų atitikimas taikomiems normatyvams

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	6,1	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	7,97	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	9,9	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	12,59	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	14,05	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	15,04	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	17,57	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	6,9	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,12	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,43	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,48	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,5	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,5	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,64	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	1,48	Rezultatas sudaro-4 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	2,12	Rezultatas sudaro-6 proc. normatyvo	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	2,33	Rezultatas sudaro-7 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	3,72	Rezultatas sudaro-11 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	4,91	Rezultatas sudaro-14 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	5,49	Rezultatas sudaro-16 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	8,5	Rezultatas sudaro-25 proc. normatyvo	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	3,5	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	8	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	14	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	15	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	<1,8	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	<2,5	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	<2,5	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	19	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	31,43	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	35,75	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	38	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	41,09	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	51,57	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	59,41	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<0,66	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<0,66	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,018	Normatyvas nenustatytas	16/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,09	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,11	Normatyvas nenustatytas	03/03/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,31	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,52	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	1,10	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	1,24	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	2,32	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	0,62	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	2,09	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	2,41	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	2,91	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	3,58	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	5,45	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	6,55	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	3,34	Rezultatas sudaro-7 proc. normatyvo	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	25,95	Rezultatas sudaro-56 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	31,9	Rezultatas sudaro-69 proc. normatyvo	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	67,37	Normatyvas viršytas-1.46 karto	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	5,94	Rezultatas sudaro-13 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	8,80	Rezultatas sudaro-19 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	77,15	Normatyvas viršytas-1.68 karto	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,015	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,016	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,025	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,041	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/03/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,057	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,065	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,11	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,32	Rezultatas sudaro-4 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	12,18	Rezultatas sudaro-20 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	14	Rezultatas sudaro-23 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	20,2	Rezultatas sudaro-34 proc. normatyvo	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	21,6	Rezultatas sudaro-36 proc. normatyvo	03/03/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	27,63	Rezultatas sudaro-46 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	46,5	Rezultatas sudaro-78 proc. normatyvo	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	67,39	Normatyvas viršytas-1.12 karto	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	82,69	Normatyvas viršytas-1.38 karto	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	0,88	Rezultatas sudaro-11 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	2,75	Rezultatas sudaro-34 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	2,79	Rezultatas sudaro-35 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	2,88	Rezultatas sudaro-36 proc. normatyvo	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	3,35	Rezultatas sudaro-42 proc. normatyvo	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	6,58	Rezultatas sudaro-84 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	8,57	Normatyvas viršytas-1.07 karto	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,065	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,068	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,079	Rezultatas sudaro-3 proc. normatyvo	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,093	Rezultatas sudaro-3 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,18	Rezultatas sudaro-6 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0024	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0024	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0028	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0029	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0034	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0.0059	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0061	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0081	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	29/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0099	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<2	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	10/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8 9/2015	4	<2	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<2	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00012	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00072	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00023	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00043	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00059	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00084	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0011	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8 9/2015	4	0,0027	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,013	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	10/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutiltalatas , mg/l	-	-	0	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutiltalatas , mg/l	-	-	0,00038	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutiltalatas , mg/l	-	-	0,00026	Normatyvas nenustatytas	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutiltalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	10/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	16/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	0	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	0,00007	Normatyvas nenustatytas	16/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	0,00019	Normatyvas nenustatytas	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	10/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	60,76	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	71,52	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	72,54	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	74	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	76	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	77,68	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	79,49	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,83	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,22	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,34	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,5	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,5	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,54	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,88	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	180,90	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	234,76	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	244,58	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	257	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	283,25	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	313,01	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	334	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	39,5	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	45,5	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	83	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	85	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	96	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	120	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	184	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	375,42	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	451,16	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	490,48	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	545,11	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	615	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	646,23	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	683	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	1,5	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	2,8	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	6	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	6,9	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	8,5	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	8,5	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	11	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,91	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	42,21	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	76,33	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	77,9	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	108	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	123,24	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	129,30	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	6,41	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	10,85	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	11,87	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 2	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	14,68	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	16,4	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	18,1	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	35,36	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	-	-	0,165	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	-	-	0,175	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	-	-	0,194	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	-	-	0,221	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	-	-	0,06	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	-	-	0,147	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	-	-	0,191	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,002	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,02	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,033	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,078	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,084	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	<0,001	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	<0,001	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	0,08	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	46,93	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	80,41	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	129,67	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	135	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	142	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	147,31	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible] valymo įrenginio žymėjimo kodas	[illegible] valymo įrenginio pavadinimas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	10,05	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	10,68	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	13,84	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	14,72	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	18,7	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	18,9	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	38,22	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	0,60	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	1,62	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	1,64	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	2,11	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	2,91	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	4,21	Normatyvas nenustatytas	31/01/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410055	3410044	biologiniai valymo įrenginiai B60, B90, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	5,93	Normatyvas nenustatytas	04/04/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	7,752	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	9,20	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	10,76	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	13,64	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	14,98	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,34	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,61	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,63	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,63	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,82	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	1,66	Rezultatas sudaro-5 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	1,685	Rezultatas sudaro-5 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	2,006	Rezultatas sudaro-6 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	2,31	Rezultatas sudaro-7 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	4,08	Rezultatas sudaro-12 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	2	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	5,5	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	8,5	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	<1,8	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	<1,8	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l		-	21,55	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	23,70	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	30,82	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	33,07	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	49,34	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	2	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	<1,98	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,04	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,09	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,10	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,11	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	0,15	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	0,68	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	0,87	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	2,06	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	5,21	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	6,54	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	1,66	Rezultatas sudaro-4 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	2,71	Rezultatas sudaro-6 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	18,7	Rezultatas sudaro-41 proc. normatyvo	03/08/2022	Nr. 1369282	Ekometrija, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	1,44	Rezultatas sudaro-3 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	3,52	Rezultatas sudaro-8 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46	5,08	Rezultatas sudaro-11 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,008	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,008	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,02	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,02	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9	0,018	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	3,41	Rezultatas sudaro-6 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	3,78	Rezultatas sudaro-6 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	4,21	Rezultatas sudaro-7 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	6,01	Rezultatas sudaro-10 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVI	1201	Bendrasis azotas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60	6,4	Rezultatas sudaro-11 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	0,68	Rezultatas sudaro-8 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	0,99	Rezultatas sudaro-12 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	2,06	Rezultatas sudaro-26 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	5,88	Rezultatas sudaro-74 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8	8,56	Normatyvas viršytas-1.07 karto	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T V.8-9/2015	3	0,06	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,08	Rezultatas sudaro-3 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	0,55	Rezultatas sudaro-18 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0023	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0026	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0028	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,003	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,003	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0038	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0032	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0028	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0042	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<2	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<2	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	4012	Nikelis , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<2	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00005	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00015	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00025	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00028	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00051	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00061	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00061	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0008	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00081	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0011	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0012	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	<0,05	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	16/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	0,00007	Normatyvas nenustatytas	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	0,00017	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	0,00009	Normatyvas nenustatytas	20/09/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/03/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	14/07/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	16/06/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	17/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/04/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Po NVĮ	9013	Dimetilftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	85,57	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	101,85	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	162,18	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	178,20	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	215,17	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,8	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,91	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,07	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,11	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	8,45	Normatyvas nenustatytas	14/01/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1005	BDS7, mgO_2/l	-	-	49,28	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	471,71	Normatyvas nenustatytas	11/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	496,06	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	812,75	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	870,21	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	62,5	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	89,5	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	117,5	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	217	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	1504	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	646,69	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	745,37	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	807,75	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	1114,12	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	1322,91	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	6,8	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	9	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	16,5	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	16,5	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1008	Riebalai , mg/l	-	-	18,5	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	71,50	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	73,72	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	84,24	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	96,00	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

Nišo [illegible]	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas	Taršos [illegible]	Teršalai/taršos rodikliai		[illegible]	Normatyvas	Rezultatas	Matavimų [illegible] metodas	Data	Laboratorija [illegible]		Pastabos
			[illegible]	Kodas	Pavadinimas, matavimo vid.	[illegible] numeris					[illegible]	akreditavimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	-	-	172,24	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	8,33	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	8,43	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	8,95	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	10,10	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1116	Fosfatinis fosforas (PO_4-P) , mg/l	-	-	11,55	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	-	-	0,21	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	-	-	0,32	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	-	-	0,1	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	-	-	0,187	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1120	Nitratinis azotas (NO_3-N), mg/l	-	-	0,58	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,009	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	0,61	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	<0,001	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	<0,001	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	-	-	<0,001	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	75,2	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	79,51	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	101,41	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	133,22	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1201	Bendrasis azotas , mg/l	-	-	175,17	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	8,86	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	10,41	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	Nuotekų tarnyba [illegible]	Nuotekų valymo [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	Nuotekų	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1203	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	12,82	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1208	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	13,42	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1208	Bendrasis fosforas , mg/l	-	-	14,16	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	3,85	Normatyvas nenustatytas	14/02/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	4,54	Normatyvas nenustatytas	17/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	5,36	Normatyvas nenustatytas	16/08/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1205	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	5,84	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410056	3410125	biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Prieš NVĮ	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijoninės , mg/l	-	-	7,83	Normatyvas nenustatytas	26/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	3,36	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	5,11	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	16,99	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,41	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,64	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,75	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	3,31	Rezultatas sudaro-10 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	4,44	Rezultatas sudaro-13 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	12,80	Rezultatas sudaro-38 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	2	Rezultatas sudaro-4 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	42	Rezultatas sudaro-84 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	<1,8	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	18,62	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	68,32	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	957,26	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	6,45	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	<3,77	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	<3,77	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	2,34	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	2,54	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T V.8 5/2015	600	<1,199	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,101	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,183	Rezultatas sudaro-3 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,9	Rezultatas sudaro-13 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	9003	DI (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00033	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	9003	DI (2-etilheksil)ftalatas 1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00037	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	9003	DI (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0012	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	0,00006	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	<0,05	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	4,22	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	7,21	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	21,97	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,62	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,64	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,91	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	5,09	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	7,785	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1005	BDS7, mgO_2/l	-	-	14,06	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	105,5	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	236,5	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	316	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	27,95	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	88,72	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	957,26	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	17,54	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	<3,77	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	<3,77	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	1,96	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	2,75	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	4,11	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,169	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,291	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410297	3410097	naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	4,35	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	6,08	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	10,91	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	11,11	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	12,12	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,25	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,68	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,79	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,99	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	5,82	Rezultatas sudaro-17 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	11,09	Rezultatas sudaro-33 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	38,84	Normatyvas viršytas-1.14 karto	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	77,08	Normatyvas viršytas-2.27 karto	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	3,5	Rezultatas sudaro-7 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	4	Rezultatas sudaro-8 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	6,5	Rezultatas sudaro-13 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	28	Rezultatas sudaro-56 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	40,04	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	48,80	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	86,61	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	957,26	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2	<0,036	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2	<0,036	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2	<0,072	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2	<0,075	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	4,85	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	5,62	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	9,16	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	<3,77	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	2,59	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	4,30	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

Naftos produktas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas	Spinduliuojamosios taršos taškas	Teršalų parametrai		Normatyvinės datos	Nuo	Iki	Rezultatas	Data	Laboratorijos atlikusios matavimus		Pastabos
				kodas	pavadinimas, mažiausi						pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	4,83	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	8,28	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,118	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,157	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,172	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,355	Rezultatas sudaro-5 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00018	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00055	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0008	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0019	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	0,00007	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	0,00013	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	0,00018	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Po NVĮ	9012	Dibutilftalatas , mg/l	-	-	0,00023	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	9,10	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	17,09	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	19,78	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	24,24	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	6,98	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,74	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,74	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,82	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	6,7975	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	16,305	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	49,71	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	175,58	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	7,5	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	3	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	18,5	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	53	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	41,90	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	90,50	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	404,79	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	957,26	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	-	-	<0,036	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	-	-	<0,036	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	-	-	<0,072	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1101	Laisvasis chloras , mg/l	-	-	<0,075	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	4,56	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	5,02	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	34,6	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	<3,77	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	1,52	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	2,32	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	4,58	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių muotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	9,97	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,15	Normatyvas nenustatytas	21/11/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,16	Normatyvas neaustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,26	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410299	3410099	naftos produktų atskirtuvas Tera-β-20, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,32	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	-	2,68	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	-	8,94	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO_2/l	-	-	24,89	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,51	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,61	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,71	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	2,80	Rezultatas sudaro-8 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	12,05	Rezultatas sudaro-35 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34	24,01	Rezultatas sudaro-71 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	11,5	Rezultatas sudaro-23 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	57	Normatyvas viršytas-1.14 karto	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	50	<1,8	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	13,97	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	116,23	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	957,26	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	11,23	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	1852,02	Rezultatas sudaro-92 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2000	<3,77	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1108	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	500	4,77	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	Nuotekų valymo įrenginiai kodas	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
				kodas	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	6,93	Rezultatas sudaro-1 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	600	9,69	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,125	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,168	Rezultatas sudaro-2 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	7	0,71	Rezultatas sudaro-10 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,00076	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0015	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	9003	Di (2-etilheksil)ftalatas-1, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	4	0,0021	Rezultatas sudaro-0 proc. normatyvo	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	0,00008	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	0,00021	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Po NVĮ	9012	Dibutiliftalatas , mg/l	-	-	0,00032	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	12,18	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	28,00	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	-	Permanganatinė oksidacija , mgO/l	-	-	41,76	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,5	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,57	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1001	pH , -	-	-	7,85	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	13,57	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	22,61	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1003	BDS7, mgO_2/l	-	-	193,22	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	9,5	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	52	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1004	Skendinčiosios medžiagos , mg/l	-	-	555	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	61,45	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	113,57	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1005	ChDS , mgO_2/l	-	-	4786,30	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	9,48	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1102	Chloridai , mg/l	-	-	4009,31	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	<3,77	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	5,44	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1109	Sulfatai , mg/l	-	-	6,23	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	34,12	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,059	Normatyvas nenustatytas	03/10/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,17	Normatyvas nenustatytas	12/05/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-
1410301	3410127	naftos gaudyklės NPG-S-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Prieš NVĮ	1204	Naftos produktai , mg/l	-	-	0,68	Normatyvas nenustatytas	21/12/2022	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB	-

Ataskaitą parengė Vidas Revoldas, +370 686 49 168
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

AV Consulting, UAB direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Vidas Revoldas
(Vardas ir pavardė)

2023-02-28
(data)